



BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat momenteel de eikenprocessierups-plaag weer langzaam op gang komt. Omdat de klachten over deze rups voornamelijk bestaan uit de irritatie van ogen, huid en luchtwegen die veroorzaakt wordt door de haartjes van deze rups, is een oplossing om de rupsen weg te zuigen.

Met de **NT 50/1 Tact H** kunt u verzekerd zijn van een goed gefilterd uitblaasfilter zodat de haartjes ook daadwerkelijk niet uit de machine kunnen ontsnappen.

Meer informatie over onze producten op www.kaercher.com/nl/bestrijden-eikenprocessierups



**Stof-/waterzuiger
NT 50/1 Tact Te H**

Artikelnr. 1.148-437.0

- Tankinhoud: 50 l
- Luchtverplaatsing: 74 l/s
- Automatische filterreiniging Tact²
- Vacuüm: 254/25,4 mbar/kPa
- Max. vermogen: 1380 W

Industrieset

Artikelnr. 2.637-355.0



**Industriezuiger
IVC 60/24-2 Tact² LP**

Artikelnr. 1.576-114.0

- Tankinhoud: 60 l
- Luchtverplaatsing: 68 l/s
- Automatische filterreiniging Tact²
- Vacuüm: 286/28,6 mbar/kPa
- Longopac afvoersysteem



Voor de verschillende stadia heeft Kärcher diverse oplossingen.

STADIA 1

VOOR BEGINSTADIA VAN DE RUPS DIE NOG LAAG AAN DE GROND ZIT EN GEEN GROTE KLEVERIGE NESTEN HEEFT, kunt u de eikenprocessierups opzuigen dmv **NT 50/1 Tact Te H** icm **industrieset**.

Deze is groot van diameter en werkt effectief. De industrieset bestaande uit: slang DN 61, kleine zuigmond DN 61, RVS plint zuigmond DN 61, bocht DN 61, 2x metalen buis DN 61-0,5 m en een vloerzuigmond DN 61-500.

STADIA 2

IN EEN VERDER STADIA WAARIN DE RUPSEN NOG BINNEN EEN BEREIKBARE HOOGTE EN VANAF DE GROND TE BEREIKEN ZIJN.

Is de eikenprocessierups te verwijderen met de **NT 50/1 Tact Te H** in combinatie met verlengbuizen en een speciale zuigmond.

STADIA 3

VOOR HET STADIA WAAR DE RUPSEN ZICH AL IN KLEVERIGE NESTEN (HOGER) IN DE BOOM BEVINDEN.

Verwijder de eikenprocessierups met de **industriezuiger IVC 60/24-2 Tact² LP** in combinatie met diversen accessoires.